

校內改善工程

項目


改善前

(一)
大門地坪
整修



正門廣場易積水且磁磚破裂

改善中




改善後



除改善濕滑問題，提升師生行走安全，搭配情境燈光亦達到美觀效果

改善前



下雨後中庭容易積水，造成行走上之危險


改善後

(二)
一樓中庭
防滑改善
工程



改善前

(三)車道
柵欄桿置
換



學生為家長汽機車接送者，車輛開進康寧路 222 巷後，學生會抄捷徑從車道門入校
改善後



變更為無縫隙款式，行人無法輕易穿越