

臺北市立南湖高級中學
反針孔偷巡檢作業紀錄表

巡檢日期	113.08.29	
建物名稱	南湖高中校舍 廁所、浴室、更衣間、哺乳室	
樓層/位置	巡檢結果	備註
西霞樓 3-7 樓	☒ 正常 ☐ 異常	
擎天樓 4-9 樓	☒ 正常 ☐ 異常	
北山樓 2-9 樓	☒ 正常 ☐ 異常	
東風樓 1-10 樓	☒ 正常 ☐ 異常	
平山樓 B1	☒ 正常 ☐ 異常	
南雲樓 5 樓	☒ 正常 ☐ 異常	
	☐ 正常 ☐ 異常	



08:00

巡檢照片



(表格不敷使用，請自行增列)

立南湖高
總務處
113.8.29
08:00